

Warszawa 29.10.2020

WIP-SERWIS ANDRZEJ BYSTREK

ul. Długa 40a

05-270 Marki

Dział Handlowy, 03-578 Warszawa, ul. Biezuńska 1 lok.14



OCENA STANU TECHNICZNEGO

Użytkownik:	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie 07-200 Wyszaków ul. Al. Róż 2
Urządzenie:	Kopiarka KONICA MINOLTA BIZHUB 250 Nr fabryczny: 21451494 Rok produkcji: 2006 Nr. inwentarzowy -SP/FN/8/80/803/0725
Zlecający ekspertyzę:	użytkownik
Cel ekspertyzy:	ocena aktualnego stanu technicznego i opłacalność napraw
Elementy do wymiany	Podajnika RADF, Zasilacz wysokiego napięcia, podzespoły transportu papieru

Wnioski:

Po oględzinach koparki Bizhub 250 (licznik 486312 kopii) stwierdzono uszkodzenie płyty sterującej zespół duplexu , zużycie elementów skanera i podajnika RADF oraz przebicia na zasilaczu wysokiego napięcia. Ze względu na wysoki koszt części, ograniczony ich dostęp oraz niską wartość koparki (obecnie około 400 pln) firma WIP-SERWIS proponuje wycofanie urządzenia z eksploatacji .

Ekspertyzę przeprowadzał: ANDRZEJ BYSTREK