

Warszawa 29.10.2020

WIP-SERWIS ANDRZEJ BYSTREK

ul. Długa 40a

05-270 Marki

Dział Handlowy, 03-578 Warszawa, ul. Biezuńska 1 lok.14



OCENA STANU TECHNICZNEGO

Użytkownik:	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie 07-200 Wyszaków ul. Al. Róż 2
Urządzenie:	Kopiarka KONICA MINOLTA BIZHUB 250 Nr fabryczny: 21451463 Rok produkcji: 2006 Nr. inwentarzowy -SP/FN/8/80/803/0726
Zlecający ekspertyzę:	użytkownik
Cel ekspertyzy:	ocena aktualnego stanu technicznego i opłacalność napraw
Elementy do wymiany :	Zespół dozowania tonera, sekcja obrazowania, powielacz wysokiego napięcia

Wnioski:

Po oględzinach koparki KONICA MINOLTA BIZHUB 250 (licznik 650422 kopii) stwierdzono zużycie następujących elementów:

- 1.mechanizmy transportu tonera
- 2.sekcja obrazowania (bęben,developer)
- 3.powielacz wysokiego napięcia

Ze względu na wysoki koszt części, ograniczony ich dostęp oraz niską wartość koparki (obecnie około 400 pln) firma WIP-SERWIS proponuje wycofanie urządzenia z eksploatacji .

Ekspertyzę przeprowadzał: ANDRZEJ BYSTREK